







ALPES-GEO-CONSEIL
Risques naturels
Géotechnique - Assurissement

St-Philibert
13070 St-Philibert - France
Tel : 04.76.88.64.25
Fax : 04.76.88.66.15
postmaster@alpesgeoconseil.fr

Service RTM / ONF
de l'Isère

évaluation des risques en montagne

Commune de SAINT-ETIENNE-DE-CROSSEY

CARTE DES ALEAS
SUR FOND CADASTRAL

LÉGENDE

Inondations

	FORT	MOYEN	FAIBLE
Crue rapide des rivières (Morge et Petite Morge)	C3	C2	C1
Inondation de pied de versant	P3	P2	P1
Crue torrentielle	T3	T2	T1
Ruissellement sur versant	V3	V2	V1

Mouvements de terrain

Glissement de terrain	G3	G2	G1
Chute de blocs	B3	B2	B1

Evolution du zonage en prenant en compte les ouvrages de protection :
sans ouvrage de protection -> avec ouvrage de protection
(exemple : T2 -> T1)

Emprise du zonage du PPRNI de la Morge et de ses affluents (16/06/2004)

Limite communale

OUVRAGES DE PROTECTION

Merlon

Digues et enrochement

RUISSEAU BUSE

Ruisseau du Chantemerle canalisé